


August 2016

“ Lightning ”  
Edition



## LOS COLORES DEL CARACOL

LOS RESIDENTES DE LA PENÍNSULA CARACOL, A.C.

### Pop, la chispa y el zumbido eléctrico...



El 23 de julio, a las 4 am una gran caída de rayos interrumpió la electricidad en el Caracol durante 10 horas. El sistema de control para mantener la pila superior llena fue destruido. El sistema de control tiene un componente ubicado en la pila baja que también fue dañado. Los nuevos componentes están en camino a San Carlos, y las reparaciones comenzarán pronto. La compañía de agua llenará manualmente la pila superior hasta que las reparaciones se terminen.

La pared de entrada se construyó y se cebó! La pintura y las letras de metal serán completados e instaladas esta semana. El letrero dirá "Caracol Península". El riego y la siembra de la entrada y los lados se llevará a cabo en el otoño / invierno. La pared fue construida con bloque de reciclado de las paletas de adoquín. Dos toneladas de basura y residuos, que había sido lanzado durante muchos años, fue removido para preparar la zona de la pared. Nueve voluntarios ayudaron con este proyecto. Cebador y pintura remanente del proyecto de Pila se utilizó para preparar la pared. Las letras para el letrero está siendo hechas por el soldador local, Rogelio, por \$ 240 USD, en lugar de una fuente en los Estados Unidos por \$1,000USD.

En junio discutimos los trabajos en curso en la calle de Camarón desde el lote 596 al 587. La instalación del adoquín está terminada y realmente hace que el viaje sea más suave. Esta mejora de las carreteras del Caracol fue pagado por los residents que viven a lo largo de este tramo de carretera.

Broma de un físico: Ahora tenemos una solución de por qué el pollo cruzó la carretera ... Sin embargo, sólo funciona para los pollos esféricos en el vacío .... Me hace reír cada vez...

**Watch [caracolassn.com](http://caracolassn.com) web site for additional information.**